

La mise à jour nommée 'Windows 10 october 2018 Update' a réinitialisé le contrôle obligatoire des pilotes non signés.

Afin de pouvoir continuer à utiliser votre module «TCUSBxx», il faut effectuer à nouveau la procédure permettant de désactiver ce contrôle.

Les différentes documentations (générale et par produit) sont en cours de mise à jour pour intégrer les évolutions des écrans liées à cette procédure.

Cliquez sur [Procédure](#) pour charger la nouvelle procédure pour Windows 10 x64 en version 1809 :